

Załącznik nr 1
do Ogłoszenia o sprzedaży w drodze pisemnego przetargu
Znak: 2113.11.2025.SB

SPECYFIKACJA I DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Przedmiotem sprzedaży są maszyny wyłączone z użytku (2 posypywarki do soli, 2 przyczepy, rębak). Maszyny (A,B,C,E) znajdują się na placu Obwodu Drogowo Mostowego nr 1 w Bełżycach, ul Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce. Maszyna (D) znajduje się na placu Obwodu Drogowego nr 2 w Bychawie przy ul. Reymonta 4, 23-100 Bychawa.

- A.** Posypywarka marki Stratos Basic typ B40B-36DCXN-450 nr seryjny S2B35248; rok produkcji 2011
- B.** Posypywarka marki Stratos Basic typ B40B-36DCXN-450 nr seryjny S2B33294; rok produkcji 2009
- C.** Rębak (przyczepa specjalna) marki TEKNAMOTOR typ Skorpion 250SD nr nadwozia SVA180R256T000023; rok produkcji 2006
- D.** Przyczepa uniwersalna marki Niewiadów typ B752413H nr nadwozia SWNB75000Y0025323; rok produkcji 2000
- E.** Przyczepa rolnicza marki Biafamar typ T-104/4 nr nadwozia SXAT1044P1CB00276; rok produkcji 2001

1. Opisy oraz dokumentacja fotograficzna maszyn.

A. Parametry techniczne:

- masa konstrukcyjna: 1112 kg;
- masa eksploatacyjna: 1000 kg;
- pojemność zasobnika: 1760 litrów.

Urządzenie wycofane z użytkowania w 2023 roku – w stanie zużycia eksploatacyjnego.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



B. Specyfikacja:

Parametry techniczne:

- masa konstrukcyjna: 1112 kg;
- masa eksploatacyjna: 1000 kg;
- pojemność zasobnika: 1760 litrów.

Urządzenie wycofane z użytkowania w 2023 roku – w stanie zużycia eksploatacyjnego.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA





C. Specyfikacja:

Parametry techniczne:

- masa konstrukcyjna: 1560 kg;
- masa eksploatacyjna: 1482 kg.

Pojazd wycofany z użytkowania – rębak w 2023 uległ awarii, w wyniku której wyrwane ze śrub noże do cięcia uszkodziły tarczę oraz przebiły komorę pracy wraz z rurą wylotową.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Foto nr 2. Wskazania licznika



D. Specyfikacja:

Parametry techniczne:

- masa konstrukcyjna: 250 kg;
- masa eksploatacyjna: 225 kg.

Pojazd wycofany z użytkowania. Rama jak i cała konstrukcja przyczepy z licznymi ogniskami korozji. Piasty, tuleje, układ hamulcowy – wypracowane adekwatnie do okresu eksploatacji pojazdu. Ogumienie – spękane, zużyte. Oświetlenie zewnętrzne rozbite.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Foto nr 1. Widok ogólny przyczepy



Foto nr 2. Widok ogólny przyczepy



Foto nr 3. Widok ogólny przyczepy



E. Specyfikacja:

Parametry techniczne:

- masa konstrukcyjna: 2650 kg;
- masa eksploatacyjna: 2790 kg.
- dopuszczalna ładowność: 8000 kg.
- Rok produkcji: **2001**

Pojazd wycofany z użytkowania; termin ważności badania technicznego upłynął z dniem 01.03.2025 roku. Rama jak i cała konstrukcja przyczepy z ogniskami korozji.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



