

**Załącznik Nr 2 – Inwentaryzacja fotograficzna istniejących przepustów pod
drogą powiatową nr 2427 Bełżyce – Niedzwica Duża**

Przepust nr 1 o średnicy 90 cm w km 2+450.27 – do odmulenia, stan dobry.



Przepust nr 2 o średnicy 90 cm w km 2+935.12 – do odmulenia, stan dobry.



Przepust nr 3 o średnicy 90 cm w km 4+041.30 – stan dobry.



Przepust nr 4 o średnicy 90 cm w km 4+583.06 – do przeczyszczenia, stan dobry.



Przepust nr 5 o średnicy 90 cm w km 5+044.24 – do przeczyszczenia, stan dobry.



Przepust nr 6 owalny dwie sztuki w km 6+358.68 – do przeczyszczenia, stan dobry.



Przepust nr 7 o średnicy 60 cm w km 8+064.75 – do przeczyszczenia, stan dobry.



Przepust nr 8 dwa o średnicy 90 cm w km 8+397.65 – do odmulenia, stan dobry.

